


Soldadora LSM1200R de perfiles longitudinales y Runer con base - ancho útil 1200 mm-

Máquina para la soldadura longitudinal de perfiles y runer con base sobre bandas de un ancho máximo de **1.200 mm** tanto abiertas como sin fin.



Características técnicas:

- Máquina para la soldadura longitudinal de: - Perfiles en bandas transportadoras abiertas o sin fin. - Runer con base en bandas abiertas o sin fin. mediante soldadores de aire caliente y con accionamiento neumático. De estructura simple pero construcción robusta y de fácil manejo.
- Permite soldar perfiles longitudinales sobre distintos tipos de banda, así como bordes de contención Runer de PVC con base fabricados por esbelt. En este caso si la banda es sin fin, el acabado debe finalizarse manualmente.
- La longitud mínima de la banda sin fin es de 1 m.
- La exactitud en el posicionamiento de los perfiles y el Runer con base, queda garantizada dado que, durante todo el proceso de soldadura, tanto la banda como el perfil o el Runer con base van controlados mediante unas guías ajustables.
- La soldadora tiene capacidad para soldar dos perfiles simultáneamente. Puede ser sobre una misma banda o en dos bandas paralelas del mismo espesor.
- La velocidad de avance de la máquina se controla mediante un potenciómetro, el cual dispone de un rango de velocidades, que van desde 0 a 2.7 m/min. Estas velocidades varían en función del tipo de perfil o Runer con base, y del tipo de banda. Con el manual de instrucciones, se facilitan unas hojas de parámetros.



Facilidad en la regulación de los soldadores de aire caliente, ya que ésta se puede realizar en frío, gracias a las dos posiciones de estos soldadores.

Las guías de centrado permiten centrar correctamente la banda a soldar.

Permite regular la presión de las poleas, limitando la carrera de los cilindros neumáticos.

La velocidad de avance de la banda se controla fácilmente mediante un potenciómetro. Dicho potenciómetro controla a un convertidor de frecuencia de 220V.

Tensión de alimentación: 220 V monofásica.

La máquina se suministra de serie con:

- 2 soldadores de aire caliente con termoregulación digital.
- 2 poleas para perfil trapezoidal tipo A.
- 2 poleas para perfil trapezoidal tipo B.
- 2 poleas para perfil trapezoidal tipo Y.
- 2 poleas para perfil trapezoidal tipo Z.
- 4 ruedas de Teflón para la soldadura del Runer con base.
- 2 ruedas de apriete superior para la soldadura de Runer con base.
- 3 guías para la banda, permitiendo la soldadura de perfiles en dos bandas simultáneamente.
- 4 poleas de arrastre.
- 2 boquillas para soldar perfil trapezoidal tipo A.
- 2 boquillas para soldar perfil trapezoidal tipo B.
- 2 boquillas para soldar perfil trapezoidal tipo Y y Z.
- 2 boquillas ancho 60 mm para Runer con base.
- 2 desbobinadores de rollos de perfil.